

PROGRAMME FORMATION

DÉBOSSELAGE PROFESSIONNEL

-

Formation possible en ALTERNANCE

-

Débosseleur avec ou sans peinture.

-

3990. € TTC / 38. € TTC de l'heure

-

3 semaines - 105 heures

-

Le +

Référencement **PREMIUM** sur l'annuaire des débosseleurs : PdrXjob.com

Achat d'outil Pro Dsp direct fabricant DCT sur : PdrX-Tools.com

PRÉREQUIS :

- Avoir une excellente vue ou bien corrigée

ACCESSIBILITÉ :

- Si vous êtes en situation de handicap et que vous avez des besoins spécifiques, nous vous invitons à nous contacter afin que nous puissions étudier ensemble l'adaptation de la formation.

OBJECTIFS DE LA FORMATION :

- Réalisation d'interventions techniques du débosselage sans peinture

POINT FORT :

- 2 Formateurs **Expert**
- Expert + de 15 ans en **Dsp** et **Dsp Grêle Mondial depuis 2008**
- Acquisition des techniques Dsp Mondial
- Intégration sur l'annuaire des Débosseurs **PdrXjob.com**
- Fournisseur direct fabricant outils DCT **boutique: PdrXTools.com**
- Possibilité de devenir **entrepreneur(e) à votre propre compte**
- **Développer les compétences du Débosselage sans peinture.**

RÉSULTATS ATTENDUS :

- A l'issue de la formation, le candidat est évalué devant un jury pour l'obtention du Bloc de compétences "Débosselage Sans Peinture" RNCP39201BC02 . Il s'agit du Bloc 2 du Certificat de Qualification Professionnel Débosseleur sans peinture composé de 3 blocs de compétences. Le CQP peut être obtenu par capitalisation des blocs de compétences et chaque bloc de compétences peut être obtenu individuellement. Modalités : Une mise en situation professionnelle d'une durée de 2h30 portant sur la mobilisation des techniques de débosselage sans peinture pour remettre en forme une tôle comportant des impacts de typologie différente et situés sur différents éléments

DURÉE :

- 3 semaines - 15 jours - 105 heures

PUBLIC CONCERNÉ :

- Idéal professionnel carrossier ou réparateur de l'automobile

MODALITES ET DELAI D'ACCÈS :

- Formation réalisée en présentiel.
- Du lundi au vendredi, de 9h à 13h et de 14h à 17h.
- Nous nous engageons à débiter la formation dans un délai de 1 mois à partir du premier contact.

TARIFS :

- 3990 € TTC

MODALITÉ DE RÈGLEMENTS :

- Acompte : 1197 € TTC
- Période 2 : 2793 € TTC
- Possibilité de régler le solde : 698.25 € TTC x4 sans frais par Mois (CB)
- TVA 20% récupérable

LIEU :

- PdrX-Center - Lot i : 50, avenue de Fontfrège 13420 Gémenos

PARTICIPANTS :

- Selon place disponible.

FORMATEURS :

- 2 Formateurs

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES D'ENCADREMENT DES FORMATIONS :**Modalités pédagogiques :**

- Pôle formation technique sur éléments déposé : 150 M2
- Salle Pédagogique avec écran géant : 20 M2
- Pôle formation technique sur véhicule : 150 M2
- Evaluation des besoins et du profil du participant
- Apport théorique et séquences pédagogiques regroupées en différentes périodes,
- Mises en situation DSP et DSP GRÊLE
- Poste de travail et Kit outils Dsp pro mis à disposition individuel par stagiaires
- Tests de contrôle de connaissances et validation des acquis à chaque étape
- Séquences pédagogiques regroupées en différents Bloc de compétences
- Une plaquette d'animation sera remise aux candidats à l'issue de la formation

Référent pédagogique et formateur :

- Chaque formation est sous la responsabilité du directeur pédagogique de l'organisme de formation ; le bon déroulement est assuré par le formateur désigné par l'organisme de formation.

MODALITES D'EVALUATION :

- Une évaluation est réalisée à l'entrée de la formation, qui permettra d'évaluer votre niveau initial.
- Une évaluation est réalisée à la fin de la formation, afin de vérifier vos connaissances et valider vos acquis.

SUIVI DE L'EXÉCUTION :


- Attestation de fin de formation mentionnant les objectifs, la nature et la durée de l'action et les résultats de l'évaluation des acquis de la formation.

APPRECIATION DES RESULTATS :

- Recueil individuel des attentes du stagiaire
- Remise d'une **ATTESTATION** de fin de formation **Débosselage sans peinture**
- Questionnaire d'évaluation de la satisfaction en fin de formation

PÉRIODE :

- 1 période par semaine



Objectif pédagogique :

C-II-1 : Examiner les caractéristiques du matériau et des déformations de la carrosserie afin de déterminer les techniques de débosselage sans peinture et l'outillage adaptés à l'intervention sur site client ou à l'atelier dans le respect des procédures qualité et de mise en sécurité en vigueur

Connaissances :

- Connaître les caractéristiques des matériaux utilisés pour la fabrication d'éléments de carrosserie automobile (différents aciers et aluminiums)
- Connaître les différents types de déformation pouvant être pris en charge par l'activité de débosselage sans peinture
- Connaître les différents types de déformation pouvant être pris en charge par l'activité de débosselage sans peinture
- Connaître les techniques de débosselage sans peinture mises en œuvre selon le type et la localisation des déformations
- Connaître les outils de débosselage sans peinture et leurs applications techniques
- Connaître les procédures qualité en vigueur dans l'entreprise les règles de sécurité liées au débosselage sans peinture

Savoir-faire :

- Savoir identifier le type de matériau de l'élément endommagé
- Savoir déterminer une méthode de débosselage sans peinture selon les caractéristiques du matériau
- Savoir identifier le type de déformation et y associer une technique de débosselage sans peinture
- Savoir déterminer l'outillage le mieux adapté selon le positionnement et l'accès à la déformation

Objectif pédagogique :


C-II-2 : Entretenir l'outillage et son poste de travail sur site client ou à l'atelier, afin de sécuriser son intervention, dans le respect des procédures qualité et de mise en sécurité en vigueur

Connaissances :

- Connaître les méthodes et les périodicités d'entretien de l'outillage manuel et électrique
- Connaître la mise en place d'un poste de travail ergonomique dans le respect des règles de sécurité
- Connaître les règles de traitement des déchets de l'activité de débosselage

Savoir-faire :

- Savoir préparer et entretenir son poste de travail tout au long de l'intervention
- Savoir adapter son environnement de travail (chez le client ou en atelier) en fonction des procédures de qualité et de sécurité en vigueur



Objectif pédagogique :

C-II-3 : Analyser le reflet émis sur la zone de déformation de la carrosserie, en utilisant un kit d'éclairage tout au long de l'intervention, afin d'adapter le positionnement des outils de débosselage

Connaissances :

- Connaître les méthodes de préparation des surfaces salies ou encrassées
- Connaître les différents types et source d'éclairage, ainsi que leur utilisation
- Connaître les techniques de lecture des reflets Savoir positionner le kit d'éclairage en fonction de la localisation et du type de déformation
- Connaître les règles de sécurité liées à la préparation des surfaces et aux kits d'éclairage sur secteur ou sur batterie

Savoir - faire :

- Savoir préparer la surface de l'élément pour le rendre propre avec un bon état de brillance (nettoyage et lustrage, si besoin)
- Savoir déterminer la source lumineuse selon l'emplacement de la déformation et la couleur de la carrosserie
- Savoir lire et analyser les reflets en balayant la déformation
- Savoir positionner précisément l'outil de débosselage (barre, ventouse de collage, induction, chasse) sur la déformation
- Savoir visualiser la modification des reflets et l'état de surface
- Savoir mettre en œuvre les techniques de poussée à la barre de débosselage
- Savoir mettre en œuvre les techniques de torsion à la barre de débosselage
- Savoir mettre en œuvre les techniques de débosselage à la colle
- Savoir appliquer les règles de sécurité liées à la préparation des surfaces et aux kits d'éclairage

Recevez votre **ATTESTATION** du **DÉBOSSELAGE SANS PEINTURE**

01/2025

PdrX-Center by Deboss'Autos

contact@pdrx-center.com – Standard : 09 81 26 44 82- Port : 06 19 80 01 49 -

www.pdrx-center.com

Adresse : 50, Avenue de Fontfrège 13420 Gémenos

APE : 4520A - Siret: 50756074600053 - **NDA: 93131989413**

